


NOTA: VER PLANO ASF-MOR-PB-IH02

CROQUIS DE UBICACIÓN:



PLANTA BAJA

NOTAS GENERALES / SIMBOLOGÍA:

- ⊥ CODO DE 90°
- ⊕ TEE
- ⋈ CODO 45°
- ⊏ TAPÓN MACHO
- ⊏ TAPÓN HEMBRA
- ⌒ BOCA TUBO
- ⊗ VÁLVULA DE GLOBO
- ⊥ CODO DE 90° QUE BAJA
- ⊥ CODO DE 90° QUE SUBE
- ⊕ TEE QUE BAJA
- ⊕ TEE QUE SUBE

- B.C.A.F. BAJA COLUMNA DE AGUA FRÍA
- S.C.A.F. SUBE COLUMNA DE AGUA FRÍA
- B.C.A.C. BAJA COLUMNA DE AGUA CALIENTE
- S.C.A.C. SUBE COLUMNA DE AGUA CALIENTE
- S.A.C. SALIDA DE AGUA CALIENTE
- S.A.P. SALIDA DE AGUA POTABLE
- S.A.P.P. SALIDA DE AGUA POTABLE DEL PURIFICADOR

- — — — — INDICA TUBERÍA DE AGUA FRÍA
- — — — — INDICA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

UBICACIÓN: AV. MORELOS NO. 82, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600

NOMBRE DE PROYECTO :
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL EDIFICIO MORELOS
INSTALACIÓN HIDRÁULICA / PLANTA

FECHA ELABORACIÓN :
AGOSTO 2020

ESCALA :
SIN / ESCALA

ACOTACIONES :
MTS

PROYECTÓ :
ARQ. SERGIO EDUARDO GARCÍA RANGEL

CLAVE DE PLANO :

REVISÓ :
ING. GABRIEL BRINDIZ GARCÍA
ING. JOSÉ MANUEL ROJAS HERNÁNDEZ

ASF-MOR-PB-IH01

AUTORIZÓ :
ING. MAURICIO SÁNCHEZ YÁÑEZ

MODIFICACIÓN No : ○ ○ ○ ○ ○ ○

