

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A INVERSIONES FÍSICAS

Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México

Ente fiscalizado

Comisión Nacional del Agua

¿Qué se auditó?

La planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, pago y finiquito de las inversiones físicas.

Número de auditoría:

235-DS

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Esta auditoría se seleccionó con base en el importe del monto ejercido, antecedentes de las auditorías de 2015 a 2017 donde se obtuvieron resultados con acciones negativas, y la trascendencia de la revisión relacionada con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Número de contrato	CONCEPTOS REVISADOS (Miles de pesos y porcentajes)		Importe		Alcance de la revisión (%)
	Ejecutados	Seleccionados	Ejercido	Seleccionado	
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN	78	4	107,937.1	100,189.5	92.8
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN	57	4	74,023.0	18,848.0	25.5
2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005	44	5	67,853.2	59,473.4	87.7
2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006	41	4	48,876.3	30,628.6	62.7
Total	220	17	298,689.6	209,139.5	70.0

UNIVERSO SELECCIONADO

298.7 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

209.1 millones de pesos

### Principales resultados de la auditoría

- *La obra se encuentra sin operar y con trabajos inconclusos.*
- *Indebidas terminaciones anticipadas de contratos.*
- *Indebida adjudicación de contratos.*
- *Pago indebido de volúmenes excedentes por un monto de 22.6 millones de pesos.*
- *No se aplicaron penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos.*

### Principales acciones emitidas

*Se determinaron 7 observaciones, las cuales generaron 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.*

*Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió un oficio para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control con motivo de una irregularidad detectada.*

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

