


PLANTA BAJA

CROQUIS DE UBICACIÓN:



PLANTA BAJA

NOTAS GENERALES / SIMBOLOGÍA:

- Arreglo de puerta
- - - - Barandal de Herrería

NOTA: VER PLANO

- ASF-MOR-PB-HER02
- ASF-MOR-PB-HER03

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

UBICACIÓN: AV. MORELOS NO. 82, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600

NOMBRE DE PROYECTO :
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL EDIFICIO MORELOS HERRERÍAS

FECHA ELABORACIÓN :
AGOSTO 2020

ESCALA :
SIN / ESCALA

PLANTA BAJA

ACOTACIONES :
MTS

PROYECTÓ :
ARQ. SERGIO EDUARDO GARCÍA RANGEL


CLAVE DE PLANO :

REVISÓ :
ING. GABRIEL BRINDIZ GARCÍA
ING. JOSÉ MANUEL ROJAS HERNÁNDEZ

ASF-MOR-PB-HER01


AUTORIZÓ :
ING. MAURICIO SÁNCHEZ YÁÑEZ

MODIFICACIÓN No : ○ ○ ○ ○ ○ ○



Nota: Se deberá considerar la apertura de la puerta / corte de cuadrado de 1/2" y el retiro de barra de emergencia y chapa.

VER PLANO ASF-MOR-PB-HER01



NOTAS GENERALES / SIMBOLOGÍA:



UBICACIÓN: AV. MORELOS NO. 82, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600

NOMBRE DE PROYECTO :	FECHA ELABORACIÓN :
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL EDIFICIO MORELOS HERRERÍAS PUERTA DE ACCESO A CUARTO DE MAQUINAS	AGOSTO 2020
	ESCALA :
	SIN / ESCALA
	ACOTACIONES :
	MTS


PROYECTÓ :
ARQ. SERGIO EDUARDO GARCÍA RANGEL

REVISÓ :
ING. GABRIEL BRINDIZ GARCÍA
ING. JOSÉ MANUEL ROJAS HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ :
ING. MAURICIO SÁNCHEZ YÁÑEZ


MODIFICACIÓN No : ○ ○ ○ ○ ○ ○

CLAVE DE PLANO :
ASF-MOR-PB-HER02




Pasamanos de madera de roble con 3 manos de barniz uretano de Sayer Lack
 Solera de $\frac{1}{4}$ " x 2"
 Cuadrado $1\frac{1}{2}$ "
 Figura f-08 (250 x 70)
 Cuadrado $1\frac{1}{2}$ "
 Caramelo de $1\frac{1}{2}$ "
 Poste PTR 2" x 2"
 Placa de desplante 3" x 3" con taquete arpon 4" x $3\frac{1}{8}$ "

BARANDAL TIPO 1



Pasamanos de madera de roble con 3 manos de barniz uretano de Sayer Lack
 Solera de $\frac{1}{4}$ " x 2"
 Cuadrado $1\frac{1}{2}$ "
 Figura f-08 (250 x 70)
 Cuadrado $1\frac{1}{2}$ "
 Caramelo de $1\frac{1}{2}$ "
 Poste PTR 2" x 2"
 Placa de desplante 3" x 3" con taquete arpon 4" x $3\frac{1}{8}$ "

BARANDAL TIPO 2




Pasamanos de madera de roble con 3 manos de barniz uretano de Sayer Lack
 Solera de $\frac{1}{4}$ " x 2"
 Cuadrado $1\frac{1}{2}$ "
 Figura f-08 (250 x 70)
 Cuadrado $1\frac{1}{2}$ "
 Caramelo de $1\frac{1}{2}$ "
 Poste PTR 2" x 2"
 Placa de desplante 3" x 3" con taquete arpon 4" x $3\frac{1}{8}$ "

BARANDAL TIPO 3

NOTA: VER PLANO ASF-MOR-PB-HER01

CROQUIS DE UBICACIÓN:



PLANTA BAJA

NOTAS GENERALES / SIMBOLOGÍA:



UBICACIÓN: AV. MORELOS NO. 82, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600

NOMBRE DE PROYECTO :
 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL EDIFICIO MORELOS
 HERRERÍA / DETALLES BARANDAL

FECHA ELABORACIÓN :
 AGOSTO 2020

ESCALA :
 SIN / ESCALA

ACOTACIONES :
 MTS

PROYECTÓ :
 ARQ. SERGIO EDUARDO GARCÍA RANGEL

CLAVE DE PLANO :

REVISÓ :
 ING. GABRIEL BRINDIZ GARCÍA
 ING. JOSÉ MANUEL ROJAS HERNÁNDEZ

ASF-MOR-PB-HER03

AUTORIZÓ :
 ING. MAURICIO SÁNCHEZ YÁÑEZ

MODIFICACIÓN No : ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○